

REPORTE TRIMESTRAL

DELEGADO DE SOYATLAN DEL ORO
MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO.

JULIO-SEPTIEMBRE 2024

ENCARGO: JUAN MANUEL BELTRAN MEZA

EL PRESENTE INFORME ABARCA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024.

MES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
<p>JULIO</p>	<p>En el mes de julio realizamos el reporte del drenaje en mal estado con la retroexcavadora Limpieza de maleza por la calle Cristóbal colon y también acudí al acto académico del jardín de niños felicitas Fregoso También poda los arboles de la plaza principal también re reparo la tubería del drenaje de la colonia andador se instalaron tomas nuevas en la calle reforma y también se atendió la reparación del drenaje por la calle rayón barrio la pareja, reparación del tramo empedrado por la calle Isabel santana. Limpieza de la línea del cerro</p>	
<p>AGOSTO</p>	<p>Limpieza de maleza por el libramiento, atención al jardín de la plaza reparación de lámparas reparación de fuga de agua en calle Juárez reparación de banquetta en calle reforma Atendimos reporte de registro en mal estado Atendimos una fuga de agua de la línea principal y se</p>	

059

	<p>siguió con la limpieza de la carretera Soyatlán-atengo Mantenimiento al panteón de Soyatlán del oro Retiramos la grava por calle Zaragoza lo que se trajo la tormenta</p>	 <p>The top row shows a dirt road with a tree on the left and a road with a utility pole on the right. The bottom row shows a dirt road with a utility pole and a person on a ladder working on a utility pole.</p>
<p>SEPTIEMBRE</p>	<p>Atendimos a un reporte de drenaje en mal estado también atendimos el reporte del drenaje por la calle Zaragoza se desasolvo con personaje de la delegación Apoyo al informe de gobierno Apoyamos a la repartición del agua Acudí a la premiación de la liga infantil Participamos en los eventos del 15 y 16 de septiembre Atención al reporte agua por la calle reforma.</p>	 <p>The top photo shows a group of children in blue and white uniforms posing on a grassy field. The middle-left photo shows a street scene with a car and a person. The middle-right photo shows a drainage ditch with a person working. The bottom photo shows a person working on a drainage ditch.</p>

060

<p><i>Juan Manuel Beltran A.</i> JUAN MANUEL BELTRAN MEZA</p>	
<p>FIRMA DEL TITULAR O RESPONSABLE</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR</p>

061